PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GLIWICACH

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 102/NS-BW/2026

Paniówki, 25.09.2026 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Joannę Walczyk, Sekcja Bezpieczeństwa Wody, nr upoważnienia OK/057/68/26
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416 ze zm.) w związku z art. 67 §1 oraz 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

   Pływalnia Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   ul. Gliwicka 11b

   44-177 Paniówki
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

   Pływalnia Wodnik

   ul. Gliwicka 11b

   44-177 Paniówki
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

   Pływalnia Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
   ul. Gliwicka 11b

   44-177 Paniówki
   (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 9691602550 / 242753812 / m. in. 68.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

   Małgorzata Wagner – Prezes Zarządu
   (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

   ..... *nie dotyczy* .....
   (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

   Wojciech Pijanowski – konserwator
   Mirella Tumula – koordynator ratowników
   (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli *25.09.2026 r. godz. 9^{00}*

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

   Zawiadomienie nr NS-BW.9022.1.44.2026 z dnia 26.08.2026 r. strona odebrała w dniu 26.08.2026 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: ..... -.....

4. Data i godzina zakończenia kontroli *25.09.2026 r. godz. 14^{00}*

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ..... *nie dotyczy*.....

6. Zakres przedmiotowy kontroli

   Kontrola planowana w zakresie oceny stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego obiektu. Przestrzeganie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

   ..... *nie dotyczy*.....

   (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary,~~ ~~badania~~ lub ~~pobrano próbki do badań laboratoryjnych~**~~ – nr i nazwa protokołu/ów*

   ..... *nie dotyczy*.....

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* .....*nie dotyczy*.....

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

    Sprawozdanie z badań nr 27644/ZL/26 z dnia 21.09.2026 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny – AB 418 (niecki oraz cyrkulacje – ostatnie wyniki);

    Sprawozdanie z badań nr 27699/ZL/26 z dnia 22.09.2026 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny – AB 418 (niecki oraz cyrkulacje – ostatnie wyniki Legionella sp.);

    Sprawozdanie z badań nr 21041/ZL/26 z dnia 3.07.2026 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny – AB 418 (natryski – ostatnie wyniki Legionella sp.);

    Sprawozdanie z badań nr 24785/ZL/26 z dnia 31.08.2026 r. Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny – AB 418 (tunel – ostatnie wyniki Legionella sp.).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

    - *Dokumentacja nadzoru pracy urządzeń z rejestracją wyników pomiaru jakości wody na pływalni;*
    - *Dokumentacja z prowadzenia bieżącej obserwacji;*
    - *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.1028.2024 z dnia 21.10.2024 r., ważny do dnia 21.10.2027 r. (Chlorox S);*

- *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.0498.2024 z dnia 21.06.2024 r., ważny do dnia 21.06.2027 r. (Flockstop);*
- *Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nr B.BK.60110.0497.2024 z dnia 21.06.2024 r., ważny do dnia 21.06.2027 r. (Balancer pH – płynny 50%);*
- *Pozwolenie nr 5979/14 na obrót produktem biobójczym Chlorox S – decyzja nr PB.5979/14.zpo.106.2023 z dnia 21.11.2023 r. (Decyzja zmieniająca nr PB.5979/14.ztw.2024 z dnia 21.08.2024 r. przedłużająca ważność do 31.12.2030 r.);*
- *Aneks nr 4/2025 z dnia 25.03.2025 r. do umowy nr R/1185 z dnia 30.10.2011 r. na odbiór odpadów komunalnych – REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska;*
- *Protokół nr 712358/2026 z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 3.09.2026 r. – Zakład Kominiarski Franciszek Dwucet, ul. Juliusza Słowackiego 14, 41-922 Radzionków;*
- *Formularze rocznego przeglądu kotłów gazowych przeprowadzonego przez firmę Kamil Kałka F.H.U. KAŁEX 28-362 Nagłowice Ślęcin 8;*
- *Procedura postępowania w przypadku incydentów kałowych i wymiotnych;*

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

..... *nie dotyczy* .....

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ..... -.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

   Podmiot działa na podstawie wpisu do KRS pod numerem 0000406694.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

   Kontrolą objęto Pływalnię Wodnik przy ul. Gliwickiej 11b w Paniówkach. Obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu. Podczas kontroli (sprawa numer NS-BW.9022.1.44.2026) zebrano następujące informacje:

   a) *Obiekt posiada regulamin, w którym znajduje się m. in. zapis o obowiązku zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe (klapki) oraz informacja o tym, że na pływalnię nie będą wpuszczane osoby posiadające otwarte rany, skaleczenia, widoczne choroby skóry (grzybica, liszaje), o ile nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kąpieli. Ponadto każda osoba przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do dokładnego umycia ciała mydłem pod natryskiem (również po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu), Dzieci do lat 3 oraz osoby niesamodzielne muszą korzystać ze specjalnych pieluchomajtek przeznaczonych do kąpieli.*
   b) *Pływalnia jest czynna w godzinach 6^{00}-21^{30} od poniedziałku do soboty oraz w godzinach 8^{00}-21^{30} w niedzielę. Basen udostępniany jest osobom indywidualnym, jak i grupom zorganizowanym. Na pływalni rejestrowana jest liczba osób korzystająca z obiektu (zapobiega to przeciążeniu basenu nadmierną liczbą kąpiących się, niedostosowaną do technologii uzdatniania wody) – zarejestrowana maksymalna liczba osób - 100 osób/h. Zgodnie z regulaminem ogólnym Pływalni Wodnik w Paniówkach maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w strefie płatnej obiektu (hala basenowa wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) wynosi 130*

osób. Maksymalna liczba osób na jednym torze niecek basenowych wynosi 7 osób, natomiast w wannie może przebywać jednocześnie nie więcej osób, niż przewiduje to konstrukcja - maksymalnie 6.

c) *W okresie od 28.07.2026 r. do 31.08.2026 r. na pływalni trwała przerwa technologiczna, podczas której zarządca obiektu przeprowadził szereg prac konserwacyjnych, remontowych, naprawczych oraz związanych z utrzymaniem właściwego stanu obiektu. Wykonano chlorowanie szokowe oraz spuszczenie wody ze wszystkich obiegów, naprawiono niecki basenu rekreacyjnego i basenu pływackiego, przeprowadzono drobne naprawy oraz gruntowną dezynfekcję wanien jacuzzi, wykonano drobne naprawy tunelu wodnego, wymieniono zużyte kratki przelewowe w nieckach basenowych, tunelu wodnym oraz wannach jacuzzi słonych, przeprowadzono czyszczenie i konserwację schodów nierdzewnych zjeżdżalni, czyszczenie i remont central wentylacyjnych, dostępnych kanałów wentylacyjnych oraz anemostatów znajdujących się w obiekcie, wykonano remont zbiorników retencyjnych na podbaseniu oraz prace naprawcze instalacji elektrycznej na podbaseniu, a także przeprowadzono gruntowne czyszczenie i uzupełnienie filtrów piaskowo-węglowych. Ponadto przez firmy zewnętrzne wykonano wymianę sufitów podwieszanych nad tunelem wodnym i hamownią, wymianę sufitu nad widownią, remont łaźni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę i uzupełnienie fug na plażach wokół niecek na hali basenowej oraz remont zjeżdżalni i hamowni. Przed wznowieniem pracy pływalni strona przeprowadziła badania wody. Badane parametry spełniały wymagania określone w załącznikach 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).*

d) *Obiekt zaopatrywany jest wodą doprowadzaną z systemu zaopatrzenia w wodę Gierałtowice realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Miarki 1 w Przyszowicach – „Strefa zaopatrzenia Paniówki Strefa zasilania ZIM Mikołów", której jakość jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Ścieki odprowadzane do kanalizacji.*

e) *Informacje graficzne i słowne o zakazie palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych – umieszczone.*

f) *Umowa na wywóz odpadów komunalnych aktualna – Aneks nr 4/2025 z dnia 25.03.2025 r. do umowy nr R/1185 z dnia 30.10.2011 r. na odbiór odpadów komunalnych zawarty z firmą REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska. Na terenie pływalni zlokalizowane są wyłącznie kosze na odpady niesegregowane. Personel dokonuje rozdziału frakcji odpadów. Odpady gromadzone są na utwardzonym podłożu w 8 kontenerach zbiorczych (1 kontener na odpady zmieszane o pojemności 1100 l i 5 kontenerów na odpady segregowane – 2 kontenery na plastik o pojemności 1100 l każdy, 1 kontener na papier o pojemności 1100 l, 1 kontener na bioodpady o pojemności 240 l, 1 kontener na szkło o pojemności 240 l). Odbiór odpadów niesegregowanych oraz biodegradowalnych odbywa się co dwa tygodnie, natomiast odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) raz w miesiącu.*

g) *Apteczka pierwszej pomocy – zapewniona.*

h) *Dokumentacja zdrowotna pracowników – aktualna.*

i) *Ratownicy – 3 osoby pracujące na zmianę w godzinach 6^{00}-14^{00} i 14^{00}-22^{00} od poniedziałku do soboty oraz w godzinach 8^{00}-14^{00} i 14^{00}-22^{00} w niedzielę. Na pierwszej zmianie dostępny koordynator ratowników pełniący również funkcję ratownika.*

CZĘŚĆ SUCHA – HOL GŁÓWNY

j) *Na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy wejściu do obiektu umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej oraz zbiorcza roczna ocena wody na pływalni wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) stwierdzające, że eksploatacja*

Pływalni Wodnik przy ul. Gliwickiej 11b w Paniówkach w 2025 r. była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu, jednakże w trakcie jej prowadzenia stwierdzano uchybienia. Powyższe informacje umieszczone są na stronie internetowej obiektu http://wodnik-paniowki.pl/.

k) *Hol - posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Brak ubytków fug i silikonów. Spojenia posadzki zaokrąglone, co umożliwia skuteczne usuwanie wszelkiego rodzaju gromadzących się w tym miejscu zanieczyszczeń.*

l) *W holu znajduje się 16 szafek na odzież wierzchnią posiadających wywietrzniki na drzwiczkach, co zapewnia wentylację wnętrza oraz 72 zamykane szafki na buty. Szafki wykonane z trwałego, nienasiąkliwego materiału o gładkiej powierzchni, odpornego na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych. Szafki umieszczone są na nóżkach, co umożliwia łatwe mycie i spłukiwanie posadzek.*

m) *Sanitariaty wyposażone w bieżącą ciepłą wodę (mieszacze wody), zapewnione środki higieny: mydło w dozownikach, ręczniki papierowe w podajnikach oraz papierowy toaletowy. Zamykane oraz niezamykany (1 sztuka w sanitariacie męskim) kosze na śmieci - czyste i opróżnione. Posadzka oraz ściany do wysokości sufitu wykafelkowane nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych płytkami ceramicznymi. Brak zawilgocenia sufitów. Zapewniono wentylację mechaniczną; czyste kratki wentylacyjne oraz anemostat (zlokalizowany w sanitariacie męskim). Na posadzce umieszczone są kratki odpływowe (czyste i drożne).*
   - *Sanitariat damski (2 umywalki, 2 misy WC),*
   - *Sanitariat męski (2 umywalki, 2 misy WC, 2 pisuary),*
   - *Sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami (1 umywalka, 1 misa WC).*

n) *Przed wejściem do części mokrej obowiązuje zmiana obuwia. Zastosowano piktogram wraz z informacją słowną informujący o konieczności zmiany obuwia.*

CZĘŚĆ MOKRA – SZATNIE

o) *W korytarzu przed wejściem do szatni dostępnych jest 5 suszarek (4 z regulacją wysokości).*

p) *Szatnia męska (numery 5-46) – 44 zamykane szafki połączone z ławkami, 1 przebieralnia, 1 umywalka,*

q) *Szatnia męska (numery 67-134) – 66 zamykanych szafek połączonych z ławkami, 6 przebieralni, 1 umywalka,*

r) *Szatnia damska (numery 135-198) – 64 zamykane szafki połączone z ławkami, 6 przebieralni, 1 umywalka,*

s) *Szatnia damska (numery 219-254) – 36 zamykanych szafek połączonych z ławkami, 1 przebieralnia, 1 przewijak,*

t) *Szatnia rodzinna i dla osób z niepełnosprawnościami – 20 zamykanych szafek (16 z nich połączonych ławkami), 6 przewijaków,*
   Szatnie połączone z sanitariatami i natryskami.

u) *Natryski damskie – 10 natrysków (po 5 na każdej ścianie), 2 umywalki, 2 misy WC,*

v) *Natryski męskie – 10 natrysków (po 5 na każdej ścianie), 2 umywalki, 1 pisuar, 1 miska WC,*

w) *Natrysk rodzinny/dla osób z niepełnosprawnościami – 1 misa WC, 1 umywalka, 1 natrysk.*
   Sanitariaty damskie i męskie wyposażone w bieżącą ciepłą wodę – mieszacze, natomiast część rodzinna/dla osób z niepełnosprawnościami w ciepłą i zimną wodę. Zapewniono środki higieny: mydło w dozownikach oraz papierowy toaletowy. Zamykane kosze na śmieci - czyste i opróżnione. Posadzka oraz ściany do wysokości sufitu wykafelkowane nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych płytkami ceramicznymi. Spojenia ścian i posadzki zaokrąglone, co umożliwia skuteczne usuwanie wszelkiego rodzaju gromadzących się w tym miejscu zanieczyszczeń. Posadzka wykonana z materiału o właściwościach antypoślizgowych, wyposażona w czyste kratki kanalizacyjne/odpływowe oraz wyprofilowana w sposób zapewniający odpływ wody w ich kierunku. Brak zawilgocenia sufitów. Czyste kratki wentylacyjne.

W prysznicach zamontowane mieszacze wody (z wyłączeniem natrysku rodzinnego/dla osób z niepełnosprawnościami) – stała temp. wody ok. 38°C. Istnieje możliwość odkręcenia głowic. Przegrzewanie instalacji wody ciepłej odbywa się 2 razy w miesiącu do temperatury 80°C.

Szafki w szatniach wykonane z trwałego, nienasiąkliwego materiału o gładkiej powierzchni, odpornego na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych. Szafki umieszczone na nóżkach, co umożliwia mycie i spłukiwanie posadzek. Wykonanie szafek zapewnia wentylację wnętrza.

x) *W szatniach zapewniono wentylację mechaniczną; czyste anemostaty.*

y) *Zgodnie z oświadczeniem strony w korytarzu pomiędzy szatniami, a częścią natryskową planowana jest wymiana części posadzki zlokalizowanej w okolicach dylatacji łączącej dwie części budynku. Planowany montaż mozaiki o właściwościach antypoślizgowych zamówionej dnia 18.09.2026 r. - faktura z dnia 18.09.2026 r. – MOSAFIL GMBH Rothenburgsorter Marktplatz 5 20539 Hamburg Germany. Materiał odebrano dnia 25.09.2026 r.)*

z) *Szatnie połączone z halą basenową brodzikiem do dezynfekcji stóp – stosowany środek podchloryn sodu. Wymiary brodzika uniemożliwiają jego ominięcie lub przeskoczenie (głębokość ok. 10 cm). Woda w brodziku napływa w sposób ciągły z instalacji wodociągowej, przelewa się do kanalizacji. Całkowite opróżnianie oraz czyszczenie i dezynfekcja odbywa się co 2 godziny. Stężenie chloru wolnego dla każdego brodzika z osobna zapisywane w dzienniku pływalni raz dziennie – średnie stężenie 1,1 mg/l.*

CZĘŚĆ MOKRA – HALA BASENOWA

aa) *7 niecek basenowych:*

- *niecka sportowa - niecka basenowa, temperatura wody < 30 °C; 50 dysz dennych napływowo/odpływowych - zamontowane wzdłuż całej długości niecki, zapewniają równomierny przepływ wody,*
- *niecka rekreacyjna - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny; 32 dysze denne napływowo/odpływowe - zamontowane wzdłuż całej długości niecki, zapewniają równomierny przepływ wody,*
- *jacuzzi nr 1 (solanka lewa) - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny; 7 dysz napływowych, 2 dysze spustowe,*
- *jacuzzi nr 2 (solanka prawa) - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny; 7 dysz napływowych, 2 dysze spustowe,*
- *jacuzzi nr 3 (słodka lewa) - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny; 7 dysz napływowych, 2 dysze spustowe,*
- *jacuzzi nr 4 (słodka prawa) - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny; 7 dysz napływowych, 2 dysze spustowe,*
- *zjeżdżalnia z niecką hamowną - niecka basenowa wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny.*

Niecki basenowe (sportowa i rekreacyjna) wykafelkowane, niecki jacuzzi wykonane z akrylu, niecka hamowna zjeżdżalni wykonana z kompozytu poliestrowo-szklanego.

bb) *Tunel wodny - zespół natrysków/biczy składa się z 4 dysz ziemnych, 6 dysz ściennych, deszczownicy, parasola, natrysku rurowego, natrysku wąskiego oraz 2 natrysków szerokich. Woda o temperaturze ok 34°C.*

cc) *Pomieszczenie ratowników.*

dd) *Punkt pierwszej pomocy.*

ee) *Na całym obwodzie niecek wzdłuż brzegu znajdują się rynny przelewowe umożliwiające odpływ wody do systemu cyrkulacji. Rynny przelewowe czyste.*

ff) Wzdłuż niecek znajdują się rynny wyposażone w kratki odpływowe (czyste i drożne).

gg) Ściany na hali basenowej do wysokości okien oraz posadzka (antypoślizgowa) wyłożone są nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych płytkami ceramicznymi.

hh) Hala basenowa wyposażona w działającą nieprzerwanie wentylację mechaniczną. Instalacja wentylacyjna wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wokół basenu zlokalizowane są nawiewy liniowe, dodatkowo na jednej ścianie zlokalizowanych jest 10 dyfuzorów, a na przeciwległej ścianie 8 wyciągów (nad widownią). Powierzchnia wokół niecki wyprofilowana w sposób zapewniający odpływ wody do umieszczonych w niej wpustów kanalizacyjnych – w stronę przeciwną do niecki.

PROCES UZDATNIANIA I DEZYNFEKCJI

ii) Etapy uzdatniania

- *spływ wody z basenu za pomocą rynien przelewowych do zamkniętych pokrywami zbiorników wyrównawczych – dla każdego obiegu osobny (rewizja zbiorników raz dziennie, czyszczenie zbiorników raz w roku podczas przerwy technologicznej);*
- *usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych w łapaczach włókien zlokalizowanych w pompach (2 szt. dla każdego z obiegów – 1 pracująca, 1 rezerwowa);*
- *proces koagulacji – Flockstop (zawiera: pentachlorowodorek glinu) firmy Eban Sp. z o.o. (data produkcji 28.05.2026 r., data ważności - 24 miesiące od daty produkcji) - dozowanie automatyczne;*
- *filtracja wody – usuwanie zanieczyszczeń fizycznych (włosy, złuszczony nabłonek) – filtry piaskowo-żwirowe z nadsypką z antarcytu (2 szt. dla obiegu basenu sportowego, 2 szt. dla obiegu basenu rekreacyjnego, 1 szt. dla obiegu wanien słodkich, 1 szt. dla obiegu wanien słonych, 1 szt. dla obiegu tunelu). Każdy filtr płukany dwa razy w tygodniu. Woda z płukania filtrów kierowana do odstojnika, a następnie do kanalizacji. Strona poinformowała, iż na przełomie lat 2024 i 2025 wymieniono wszystkie złoża filtracyjne. Podczas przerwy technologicznej uzupełniono piasek oraz antracyt w filtrach.*
- *doprowadzenie temperatury wody do pożądanego poziomu za pomocą wymienników (obieg basenu sportowego – 2 szt., obieg basenu rekreacyjnego – 2 szt., obieg wanien słodkich – 1 szt., obieg wanien słonych – 1 szt., obieg tunelu wodnego – 1 szt.);*
- *dezynfekcja wody – chemiczna, prowadzona za pomocą podchlorynu sodu – Chlorox S firmy Eban Sp. z o.o. (data produkcji 21.08.2026 r., data trwałości – 21.02.2027 r.) – dozowanie automatyczne oraz wspomaganie lampami UV (obieg basenu sportowego – 8 szt., obieg basenu rekreacyjnego – 8 szt., obieg wanien słodkich – 3 szt., obieg wanien słonych – 3 szt., obieg tunelu wodnego – 3 szt.);*
- *korekta wartości pH wody – Balancer pH – płynny 50% (kwas siarkowy (VI) firmy Eban Sp. z o.o. (data produkcji 13.08.2026 r., data ważności - 24 miesiące od daty produkcji);*
- *doprowadzenie wody uzdatnionej do basenu.*

jj) Pomieszczenie składowania chemii basenowej – koagulantu oraz korektora pH minus – wyposażone w wentylację mechaniczną. Ściany do wysokości ok. 2 m oraz posadzka wyłożone płytkami ceramicznymi. Beczki z chemią basenową przechowywane w wykafelkowanych wannach bez odpływu. Zapewniono umywalkę z bieżącą wodą oraz słuchawkę prysznicową.

kk) Pomieszczenie składowania podchlorynu sodu zamykane, zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego. Wyposażone w wentylację mechaniczną i umywalkę z bieżącą wodą. Ściany do wysokości ok. 2 m oraz posadzka (z kratką odpływową i spadkiem podłoża) wyłożone płytkami ceramicznymi. Beczki z chemią basenową przechowywane są w wykafelkowanej wannie bez odpływu. Zapewniono apteczkę pierwszej pomocy oraz odzież ochronną, tj. fartuch, rękawice, przyłbicę, maskę z filtrami.

Atesty higieniczne chemii basenowej aktualne.

ll) *Pracownicy techniczni (4 osoby) pracują na zmiany w godzinach od 6^{00}-14^{00} i 18^{00}-2^{00}. Na zmianie pracują 2 osoby.*

SPRZĄTRANIE/DEZYNFEKCJA

mm) *Na terenie pływalni przestrzega się ścisłego rozgraniczenia strefy stopy obutej i bosej. Wykorzystywane są odrębne zestawy sprzętu myjącego.*

nn) *Sprzęt myjący jest czyszczony, dezynfekowany i prany po każdorazowym użyciu.*

oo) *Środki czystości, środki do dezynfekcji o szerokim spektrum działania i sprzęt myjący znajdują się w wydzielonym, zamykanym pomieszczeniu. Stosowane środki to m.in.: Domestos, Meglio, Gold Cytrus, Swish Economy Line E35 GEL, Swish SP-100 Citro, Swish SP-100 Citro, Clinex Glass, Kret, Super Finn, Clinex Dezo Med, Rosa antybakteryjne mydło w płynie oraz samodzielnie przygotowywany roztwór podchlorynu sodu. Daty ważności środków aktualne.*

pp) *Całkowita wymiana wody, gruntowne mycie, dezynfekcja niecki odbywa się raz w roku podczas przerwy wakacyjnej.*

qq) *Stan higieniczny kontrolowany kilkakrotnie w ciągu dnia – częstotliwość zależy od liczby użytkowników i warunków pogodowych:*

- nawiewy liniowe oraz kratki wyciągowe na hali basenowej czyszczone raz w miesiącu (gruntowne czyszczenie raz w roku podczas przerwy technologicznej),

- plaża basenowa myta i dezynfekowana codziennie w godzinach nocnych (wraz ze słupkami startowymi). Ponadto w trakcie użytkowania na bieżąco ściągany jest nadmiar wody,

- dno niecki pływackiej oraz niecki rekreacyjnej odkurzane codziennie, natomiast basenu hamownego zjeżdżalni dwa razy w tygodniu,

- linia woda-powietrze w niecce basenowej czyszczona dwa razy w tygodniu przez ratowników (środek Cleanarol T żel),

- linie torowe czyszczone raz w miesiącu przez ratowników,

- rynny przelewowe czyszczone w godzinach nocnych przez konserwatorów z częstotliwością raz w miesiącu,

- kratki wentylacyjne w obiekcie czyszczone co miesiąc,

- odpływy czyszczone na bieżąco,

- ściany odkamieniane, myte oraz dezynfekowane raz w miesiącu,

- okna myte raz w miesiącu,

- posadzki myte i dezynfekowane przed uruchomieniem obiektu lub częściej w razie potrzeby, następnie po zakończeniu zajęć zorganizowanych. Na bieżąco ściągany jest nadmiar wody maszyną,

- sanitariaty myte i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie,

- szafki dezynfekowane raz w tygodniu.

Sprzęt do nauki pływania po zakończeniu korzystania zostaje osuszony na podeście, a następnie schowany do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia.

rr) *Personel sprzątający (4 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie) pracują na zmiany w godzinach od 6^{00}-14^{00} i 14^{00}-22^{00}. Na zmianie pracują 2 osoby.*

DZIENNIKI/REJESTRY

ss) *Prowadzony jest pomiar parametrów wody tj.: temperatury, pH, redox, stężenie chloru wolnego – odczyty minimum 4 razy dziennie, maksymalnie co 4 godziny, przy czym pierwszy odczyt ma miejsce przed rozpoczęciem użytkowania pływalni, a następnie o godzinach: 10^{00}, 14^{00}, 18^{00}, 22^{00} oraz chloru związanego - 10^{00} (odczyt raz na dobę w godzinach funkcjonowania pływalni). Pomiary parametrów pH, redox, stężenie*

chloru wolnego oraz chloru związanego prowadzone są dla wszystkich niecek i obiegów wody, natomiast pomiary temperatury prowadzone są wyłącznie dla niecek. Sprawdzono rejestr za okres od 1.09.2026 r. – 25.09.2026 r.

tt) Odczyty automatyczne parametrów w dniu kontroli:

- *obieg basenu sportowego: pH – 6,98, chlor wolny 0,54 mg/l, redox 859 mV, temperatura 27,0°C;*
- *obieg basenu rekreacyjnego: pH – 7,13, chlor wolny 0,93 mg/l, redox 780 mV, temperatura 31,0°C;*
- *obieg wanien słonych: pH – 7,21, chlor wolny 0,91 mg/l, redox 779 mV, temperatura 34,0°C;*
- *obieg wanien słodkich: pH – 7,08, chlor wolny 0,93 mg/l, redox 786 mV, temperatura 34,0°C.*

uu) Prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody (niecka sportowa, niecka rekreacyjna, jacuzzi nr 1 – solanka lewa, jacuzzi nr 2 – solanka prawa, jacuzzi nr 3 – słodka lewa, jacuzzi nr 4 – słodka prawa) przez ratownika, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności (data, przejrzystość wody, widoczne zanieczyszczenia, podjęte działania naprawcze, inne nieprawidłowości, incydenty kałowe i wymiotne, wyłączenie z użytkowania zanieczyszczonej niecki, poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, podpis). Sprawdzono rejestr za okres od 1.09.2026 r. – 25.09.2026 r.

BADANIA WODY

vv) Zarządca obiektu prowadzi systematyczne badania jakości wody basenowej zgodnie z ustalonym harmonogramem i przekazuje wyniki badań w terminie do 3 dni roboczych. Wszystkie badania wody na pływalni przeprowadzone zostały przez Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8 43-143 Lędziny posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 418). W przypadku niespełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda zarządca każdorazowo informuje PPIS w Gliwicach o rodzaju podjętych działań naprawczych.

ww) Ostatnie badania wody basenowej (niecki, cyrkulacje) w ramach kontroli wewnętrznej zostały przeprowadzone dnia 9.09.2026 r. (Sprawozdanie z badań nr 27644/ZL/26 z dnia 21.09.2026 r.).

Ponadto prowadzone są badania wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp.:

- *tunel wodny – ostatnie badanie dnia 17.08.2026 r. (Sprawozdanie z badań nr 24785/ZL/26 z dnia 31.08.2026 r.)*
- *natryski na pływalni – ostatnie badanie dnia 9.07.2026 r. (Sprawozdanie z badań nr 21041/ZL/26 z dnia 3.07.2026 r.).*
- *niecki oraz cyrkulacje – ostatnie badanie dnia 9.09.2026 r. (Sprawozdanie z badań nr 27699/ZL/26 z dnia 22.09.2026 r.).*

Wszystkie badane parametry mikrobiologiczne spełniają wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230).

W związku z przekroczeniem parametru fizykochemicznego – chloroform w basenie pływackim, rekreacyjnym, hamowni zjeżdżalni, wannie słodkiej lewej, wannie słodkiej prawej, wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenu pływackiego, rekreacyjnego i hamowni zjeżdżalni, wanien słodkich, wanien słonych, a także parametru fizykochemicznego – azotany w wannie słonej prawej strona w piśmie (e-mail z dnia 22.09.2026) poinformowała o podjętych działaniach naprawczych: płukanie filtrów, częściowa wymiana wody w obiegach, kontrola lamp UV, kontrole sond pomiarowych, kalibracja urządzeń pomiarowych. Badanie kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej zlecono na dzień 30.09.2026 Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymagań – niezwłocznie. Powyższe informacje zostały umieszczone w komunikacie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej pływalni.

WENTYLACJA/KLIMATYZACJA/CIEPŁA WODA UŻYTKOWA/CENTRALNE OGRZEWANIE

xx) Obiekt wyposażony jest w wentylację mechaniczną.

yy) Protokół nr 712358/2026 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 3.09.2026 r. – Zakład Kominiarski Franciszek Dwucet, ul. Juliusza Słowackiego 14, 41-922 Radzionków. Zakres kontroli – sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjne – 67 szt.). Ustalenia dokonane w zakresie kontroli – przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym. Uwagi – kotłownia gazowa usytuowana jest w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44.

zz) Formularze rocznego przeglądu kotłów gazowych przeprowadzonego przez firmę Kamil Kałka F.H.U. KAŁEX 28-362 Nagłowice Ślęcin 8. Wykonane czynności obejmowały między innymi kontrolę pracy kotła w trybie CO i CWU pod kątem ewentualnych usterek, sprawdzenie historii i alarmów, analizę spalin, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i zaworu bezpieczeństwa.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne informujące, iż zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełniania wymagań na podstawie bieżącej obserwacji, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, z uwzględnieniem godziny jej sporządzenia. Zwrócono uwagę, iż bieżąca obserwacja powinna być prowadzona dla każdej niecki z osobna, również zjeżdżalni z niecką hamowną. Pouczono stronę o obowiązku informowania właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadku wystąpienia incydentów kałowych lub wymiotnych w wodzie na pływalni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypomniano o korzyściach wynikających z opracowania szczegółowej procedury czyszczenia/dezynfekcji pomieszczeń obiektu obejmującej m.in. częstotliwość mycia i dezynfekcji niecki basenowych oraz poszczególnych pomieszczeń, rodzaj stosowanych w tym celu środków do mycia i dezynfekcji, jak również środków okamieniających/do usuwania osadów kamienia, sposób przeprowadzania powyższych czynności oraz zasady postępowania ze sprzętem używanym w powyższym celu. Przypomniano o różnicy pomiędzy czyszczeniem, a dezynfekcją. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające ze stosowania środków o szerokim spektrum działania. Zaleca się stosowanie do uzupełniania lub wymiany złoża filtracyjnego materiałów posiadających aktualne atesty higieniczne PZH.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

..... *nie dotyczy* .....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

..... *nie dotyczy* .....

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

.....- .....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....- .....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono** .....

.....-.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....-...nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....-.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....-..... *słownie* .....-.....

(nr mandatu karnego) .....-.....

(podstawa prawna) .....-.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....-..... z dnia..... - ..... wydane przez

.....-.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
   Z tego prawa ~~skorzystała/nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....-.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....-.....

Wojciech Pijanowski - Konserwator

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Wagner

w imieniu PPIS w Gliwicach funkcjonariusz publiczny

Mirella Tumulec - ratownik koordynator

Pływalnia WODNIK Sp. z
ul. Gliwicka 11B, 44-177 Pam
NIP 969-160-25-50 REGON 24275
KRS: 0000406694

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Joanna Wolczyk
Sekcja Bezpieczeństwa Wody
PSSE w Gliwicach

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 25.09.2026

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Wagner

Pływalnia WODNIK Sp. z
ul. Gliwicka 11B, 44-177 Pam
NIP 969-160-25-50 REGON 24275
KRS: 0000406694

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie ~~WSSE~~/PSSE w Gliwicach**.

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

** *niewłaściwe skreślić*